

Luleå 2020-02-24

Fastighetsbeteckning Hummelbol 2:57
Vattentäkt Borradsbrunn
Övrigt

Provnr A67759 Kundnr 17650

Hummelbols Samfällighetsförening
Fredrik Eriksson
Åkerslingan 1
76296 Rånäs

Analysutlåtande

Kemisk bedömning: Tjänligt.

Enligt de parametrar som analyserats är vattnet tjänligt.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (Dnr 3449/2013).

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.

**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.

***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3, 97334 Luleå • Box 50011, 97321 Luleå

Luleå 2020-02-24

Fastighetsbeteckning Hummelbol 2:57
Vattentäkt Borrard brunn
Övrigt

Provnr A67759 Kundnr 17650

Hummelbols Samfällighetsförening
Fredrik Eriksson
Åkerslingan 1
76296 Rånäs*Analysresultat - Kemisk analys*

Analys	A67759	Enhet	Gränsvärden	Mätosäkerhet	Kommentar
Provtagningsdatum	20200218				
Ankomstdatum	20200220				
pH	7.6		6.5 - 10.5	±0.2	Tjänligt
Järn	<0.050	mg/l	0 - 0.50	±0	Tjänligt
Mangan	<0.000	mg/l	0 - 0.30	±0	Tjänligt
Lukt	Ingen				Tjänligt
Färg	0	mg Pt/l	0 - 30	±5%	Tjänligt
Grumlighet	Ingen				Tjänligt
Total Hårdhet	2.65	dH°	0 - 15		Tjänligt
Konduktivitet	81	mS/m		±2%	Tjänligt
Radon	82	Bq/l	0 - 1000	±10%	Tjänligt
COD	0	mg/l	0 - 8	±5%	Tjänligt

*Analys utförd av samarbetslaboratorium Eurofins Water Testing Sweden AB, Ackred. nr. 2085.

**Analys utförd av samarbetslaboratorium ALS Scandinavia AB, Ackred. nr. 2030.

***Analys utförd av samarbetslaboratorium AK Lab AB, Ackred. nr. 1790.

+46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

Midgårdsvägen 3, 97334 Luleå • Box 50011, 97321 Luleå